

Notatka bezpieczeństwa (MDS-21-4195) firmy BD Switzerland dotycząca wycofania z obrotu i z używania przedłużki Y-Site Connector (C80) ze zintegrowanym konektorem BD Phaseal o nr ref. : 515304, nr partii: 2007212, 2103205.

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 09/08/2022 - 15:45

Załącznik:  [FSN_BD_18.07.2022.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-mds-21-4195-firmy-bd-switzerland-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania>

Odnosińki

[1] https://urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD_18.07.2022.pdf