

Teleflex Medical
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone
Westmeath, Irlandia

luty 2024 r.

PILNE – ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Typ działania:	Wycofanie produktu – Usunięcie			
Nazwa(-y) produktu:	Zestawy do cewnikowania tętnicy promieniowej Arrow® QuickFlash® oraz Zestaw do cewnikowania tętnicy promieniowej / linii tętniczej Arrow® QuickFlash®			
Nr ref. Teleflex:	EIF-000556			
Kody produktu:	AK-04220	ASK-04220-FMH1	ASK-04220-HHC	ASK-04220-KSP
	ASK-04220-PSU	ASK-04220-UCL1	ASK-04500-AH	ASK-04500-HF-S
	NA-04220-S1A	NA-04220-X1A	RA-04220	RA-04220-W
Numer serii/partii:	Patrz załącznik 2			

Szanowni Państwo!

Szczegółowe informacje dotyczące wadliwych wyrobów

Arrow International LLC, spółka zależna Teleflex Incorporated, zainicjowała dobrowolną akcję naprawczą dotyczącą bezpieczeństwa („FSCA”) dotyczącą wyżej wymienionych produktów. Kod produktu, numer serii i unikatowy identyfikator wyrobu znajdują się w załączniku 2.

Opis problemu i wymagane natychmiastowe działania.

Firma Teleflex rozpoczyna dobrowolne wycofanie wyżej wymienionych produktów ze względu na doniesienia wskazujące na potencjalnie wadliwy element.

Reklamacje związane są z oporem uchwytu / komory przewodnika podczas stosowania. Możliwe natychmiastowe konsekwencje zdrowotne problemu z elementem to skurcz naczyń tętniczych i uraz naczyń wynikający z wielokrotnych nakłuć tętnicy przy wielokrotnych próbach. Wszelkie długotrwałe następstwa byłyby uzależnione od powagi wszelkich konsekwencji natychmiastowych. W przypadku badania przed użyciem zgodnie ze sposobem użycia i dobrą praktyką kliniczną należy ustalić problem z elementem. Mimo to firma Teleflex wycofuje z obrotu produkty wymienione w załączniku 2.

W okresie od 31 stycznia do 2024 r. w odniesieniu do produktów objętych niniejszym powiadomieniem dotyczącym bezpieczeństwa otrzymano łącznie 194 skargi związane z oporem uchwytu / komory przewodnika. Spośród tych 194 skarg żadna nie dotyczyła obrażeń.

Z naszych danych wynika, że otrzymali Państwo produkty objęte zakresem niniejszego powiadomienia dotyczącego bezpieczeństwa.

W zależności od Państwa lokalizacji prosimy postępować zgodnie z odpowiednią listą działań:

Lokalizacja wyrobu	Numer listy działań
Placówki medyczne (szpitale, personel medyczny itp.)	1
Dystrybutorzy	2

Numer listy działań 1 – placówki medyczne

1. Należy natychmiast sprawdzić zapasy produktów, których dotyczy niniejsze powiadomienie. **Użytkownicy powinni przerwać stosowanie i dystrybucję wadliwych produktów i natychmiast zastosować kwarantannę wadliwego produktu.**
2. Jeśli mają Państwo wadliwy produkt, należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru na formularzu potwierdzenia (Załącznik 1) i skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Teleflex pod numerem telefonu podanym poniżej. Pozwoli nam to udokumentować ilość posiadanych przez Państwa produktów przeznaczonych do zwrotu. Przedstawiciel działu obsługi klienta skontaktuje się z Państwem i przekaże Państwu numer autoryzacji zwrotu towaru (RGA) oraz instrukcje dotyczące zwrotu produktów do firmy Teleflex Medical.
3. W przypadku braku wadliwego produktu należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru na formularzu potwierdzenia (Załącznik 1) i odesłać formularz do firmy Teleflex (dane kontaktowe podano poniżej).
4. Firma Teleflex (lub miejscowy dystrybutor) wystawi notę kredytową po otrzymaniu odesłanego produktu, którego dotyczy powiadomienie.

Numer listy działań 2 – dystrybutorzy

1. Kopię niniejszego powiadomienia dotyczącego bezpieczeństwa należy przesłać do wszystkich klientów, którzy otrzymali wadliwy produkt. Każdy klient będzie musiał wypełnić formularz potwierdzenia i go odesłać.
2. Należy natychmiast sprawdzić zapasy pod kątem posiadania wadliwego produktu. **Należy przerwać stosowanie i dystrybucję i natychmiast zastosować kwarantannę wadliwego produktu.** Następnie można zwrócić wszystkie produkty objęte niniejszym powiadomieniem.
3. Jako dystrybutor należy następnie poinformować firmę Teleflex o wykonaniu działania nr 1 i działania nr 2 opisanych w tej liście działań nr 2. Po zakończeniu działań należy przesłać wypełniony formularz potwierdzenia na poniższy adres e-mail.
Ważne! W niniejszym formularzu należy podać tylko numery partii objęte niniejszym powiadomieniem dotyczącym bezpieczeństwa.
4. Należy pamiętać, że wszystkie organy kompetentne w krajach członkowskich w Europejskim Obszarze Gospodarczym / Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Turcji, gdzie firma Teleflex prowadzi bezpośrednią dystrybucję, zostaną powiadomione przez firmę Teleflex.
5. W przypadku dystrybucji produktu poza swój kraj należy powiadomić o tym dział obsługi klienta firmy Teleflex w wiadomości zwrotnej pod adresem e-mail podanym poniżej.
6. W przypadku dystrybucji i/lub obowiązku zgłaszania na obszarze lub poza regionem EOG / Szwajcarii / Wielkiej Brytanii / Turcji należy powiadomić miejscowe organy kompetentne o działaniu. Należy przesłać powiadomienie oraz wszelką korespondencję z miejscowym organem kompetentnym do firmy Teleflex.

Działania niepożądane lub problemy z jakością występujące podczas użytkowania produktu należy zgłaszać do działu obsługi klienta firmy Teleflex, korzystając z danych do kontaktu podanych poniżej.

Teleflex

Firma Teleflex informuje poszkodowanych klientów, swoich pracowników oraz dystrybutorów o niniejszym działaniu korygującym związanym z bezpieczeństwem.

Przekazywanie niniejszego powiadomienia dotyczącego bezpieczeństwa

Niniejsze powiadomienie należy przekazać wszystkim osobom w organizacji, które muszą zostać o nim poinformowane, oraz wszystkim organizacjom, do których wyroby potencjalnie objęte tym powiadomieniem zostały przekazane.

Rozpowszechniając to powiadomienie, proszę uwzględnić użytkowników końcowych, klinicystów, osoby zarządzające ryzykiem, łańcuch dostaw / centra dystrybucyjne itp. Należy przypominać o tym powiadomieniu do czasu zakończenia w jednostce wszystkich wymaganych działań.

Osoba do kontaktu

Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje lub wsparcie dotyczące tej kwestii, należy skorzystać z danych kontaktowych:

Dział obsługi klienta:

Osoba do kontaktu: Katarzyna Szyndzielorz

Telefon: +48 22 462 40 32

E-mail: orders.pl@teleflex.com

Firma Teleflex dba o dostarczanie bezpiecznych i skutecznych produktów o wysokiej jakości. Najmocniej przepraszamy za niedogodności związane z tym działaniem, które mogą wpływać na Państwa działalność. W razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z miejscowym przedstawicielem handlowym lub z działem obsługi klienta.

Niżej podpisany potwierdza, że niniejsze powiadomienie zostało zgłoszone do właściwego organu regulacyjnego.

W imieniu firmy Teleflex

Padraig Hegarty

Padraig Hegarty, wiceprezes ds. globalnej kontroli jakości (Produkcja)

Załącznik 1

Nr klienta

DZIAŁANIE NAPRAWCZE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
FORMULARZ POTWIERDZENIA

DZIAŁANIE ZWIĄZANE Z PRODUKTEM FIRMY TELEFLEX – WYMAGANE JEST NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE

Nr ref. EIF-000556

WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY ODESŁAĆ NIEZWŁOCZNIE NA ADRES:

E-mail: orders.pl@teleflex.com

<input type="checkbox"/> Potwierdzamy otrzymanie niniejszego powiadomienia i wykonanie działań w nim opisanych. Potwierdzamy, że w magazynie NIE posiadamy produktów, których dotyczy to działanie.	<input type="checkbox"/> Potwierdzamy otrzymanie niniejszego powiadomienia i wykonanie działań w nim opisanych. Potwierdzamy także, że POSIADAMY wadliwe produkty, których dotyczy to działanie. Użytkowanie i dalsza dystrybucja produktów, których dotyczy powiadomienie, zostały wstrzymane. Wszystkie produkty zostały wycofane z użytku i zostaną zwrócone w liczbie podanej poniżej.
--	---

Należy wypełnić ten formularz potwierdzenia i odesłać go natychmiast, korzystając z powyższych informacji kontaktowych.

Kod produktu	Numer partii/serii	Liczba zwracanych wyrobów
Ważne! W niniejszym formularzu należy podać tylko numery partii objęte niniejszym powiadomieniem dotyczącym bezpieczeństwa.		
<ul style="list-style-type: none"> Egzemplarz wypełnionego formularza potwierdzenia należy odesłać wraz ze zwracanymi wyrobami Prosimy oznaczyć odsyłane produkty jako „Zwrot związany z akcją naprawczą EIF-000556”. Uwaga: zwroty produktów nieobjętych niniejszym powiadomieniem dotyczącym bezpieczeństwa powinny być realizowane zgodnie ze standardowymi procesami zwrotu produktów.		

NAZWA INSTYTUCJI (NP. NAZWA SZPITALA, NAZWA ORGANIZACJI ZDROWOTNEJ)	
ADRES INSTYTUCJI	TELEFON/FAKS/E-MAIL
FORMULARZ WYPEŁNIONY PRZEZ	PIECZĘĆ
IMIĘ I NAZWISKO DRUKOWANYMI LITERAMI: _____ PODPIS: _____	
DATA	

Załącznik 2: Produkt w zakresie EIF-000556

Kod produktu	Nr partii	Unikatowy identyfikator produktu
AK-04220	13F22E0436	(01)20801902190943(17)241031(10)13F22E0436
AK-04220	13F22H0360	(01)20801902190943(17)241031(10)13F22H0360
AK-04220	33F23E0375	(01)20801902190943(17)250430(10)33F23E0375
AK-04220	33F23K0032	(01)20801902190943(17)250430(10)33F23K0032
AK-04220	33F23J0443	(01)20801902190943(17)250831(10)33F23J0443
AK-04220	33F23L0862	(01)20801902190943(17)251130(10)33F23L0862
AK-04220	13F22L0105	(01)30801902121616 (17)241130(10)13F22L0105
AK-04220	13F23A0651	(01)30801902121616 (17)241130(10)13F23A0651
AK-04220	33F23C0100	(01)30801902121616 (17)241130(10)33F23C0100
AK-04220	33F23F0347	(01)30801902121616 (17)241130(10)33F23F0347
AK-04220	33F23E0501	(01)30801902121616 (17)250331(10)33F23E0501
AK-04220	33F23G0141	(01)30801902121616 (17)250430(10)33F23G0141
ASK-04220-FMH1	33F23B0525	(01)20801902111665(17)240331(10)33F23B0525
ASK-04220-FMH1	33F23H0100	(01)20801902111665(17)250331(10)33F23H0100
ASK-04220-HHC	33F23F0067	(01)20801902190851(17)250228(10)33F23F0067
ASK-04220-HHC	33F23K0278	(01)20801902190851(17)250331(10)33F23K0278
ASK-04220-HHC	33F23G0478	(01)20801902190851(17)250531(10)33F23G0478
ASK-04220-HHC	33F23H0101	(01)20801902190851(17)250531(10)33F23H0101
ASK-04220-KSP	33F23E0709	(01)20801902156406(17)250131(10)33F23E0709
ASK-04220-KSP	33F23H0102	(01)20801902156406(17)250131(10)33F23H0102
ASK-04220-KSP	33F23H0918	(01)20801902156406(17)250131(10)33F23H0918
ASK-04220-KSP	33F23J0607	(01)20801902156406(17)250228(10)33F23J0607
ASK-04220-PSU	33F23F0331	(01)40801902121446(17)250331(10)33F23F0331
ASK-04220-PSU	33F23G0663	(01)40801902121446(17)250430(10)33F23G0663
ASK-04220-UCL1	33F23F0801	(01)20801902159124(17)240831(10)33F23F0801
ASK-04220-UCL1	33F23C0726	(01)20801902159124(17)241130(10)33F23C0726
ASK-04220-UCL1	33F23H0320	(01)20801902159124(17)250228(10)33F23H0320
ASK-04500-AH	33F23E0731	(01)20801902114048(17)251130(10)33F23E0731
ASK-04500-AH	33F23H0103	(01)20801902114048(17)260131(10)33F23H0103
ASK-04500-AH	33F23H0395	(01)20801902114048(17)260228(10)33F23H0395
ASK-04500-HF-S	33F23F0202	(01)40801902118002(17)251130(10)33F23F0202
ASK-04500-HF-S	33F23H0104	(01)40801902118002(17)251231(10)33F23H0104
ASK-04500-HF-S	33F23H0396	(01)40801902118002(17)260228(10)33F23H0396
NA-04220-S1A	33F23J0671	(01)20801902139416(17)250228(10)33F23J0671
NA-04220-X1A	33F23F0704	(01)20801902136606(17)250228(10)33F23F0704
RA-04220	14F23B0041	(01)20801902180678(17)280131(10)14F23B0041
RA-04220	14F21L0189	(01)30801902193309(17)261031(10)14F21L0189
RA-04220	14F21L0190	(01)30801902193309(17)261031(10)14F21L0190
RA-04220	14F21L0250	(01)30801902193309(17)261130(10)14F21L0250
RA-04220	14F21L0251	(01)30801902193309(17)261130(10)14F21L0251
RA-04220	14F21L0252	(01)30801902193309(17)261130(10)14F21L0252
RA-04220	14F21L0253	(01)30801902193309(17)261130(10)14F21L0253
RA-04220	14F21M0130	(01)30801902193309(17)261231(10)14F21M0130
RA-04220	14F21M0131	(01)30801902193309(17)261231(10)14F21M0131
RA-04220	14F21M0205	(01)30801902193309(17)261231(10)14F21M0205
RA-04220	14F21M0206	(01)30801902193309(17)261231(10)14F21M0206
RA-04220	14F22A0044	(01)30801902193309(17)261231(10)14F22A0044
RA-04220	14F22A0123	(01)30801902193309(17)261231(10)14F22A0123
RA-04220	14F22A0124	(01)30801902193309(17)261231(10)14F22A0124
RA-04220	14F22A0143	(01)30801902193309(17)261231(10)14F22A0143

Załącznik 2: Produkt w zakresie EIF-000556

Kod produktu	Nr partii	Unikatowy identyfikator produktu
RA-04220	14F22A0144	(01)30801902193309(17)270131(10)14F22A0144
RA-04220	14F22B0163	(01)30801902193309(17)270131(10)14F22B0163
RA-04220	14F22B0164	(01)30801902193309(17)270131(10)14F22B0164
RA-04220	14F22B0175	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22B0175
RA-04220	14F22C0017	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0017
RA-04220	14F22C0018	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0018
RA-04220	14F22C0019	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0019
RA-04220	14F22C0020	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0020
RA-04220	14F22C0021	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0021
RA-04220	14F22C0022	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0022
RA-04220	14F22C0216	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0216
RA-04220	14F22C0284	(01)30801902193309(17)270228(10)14F22C0284
RA-04220	14F22C0346	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22C0346
RA-04220	14F22C0347	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22C0347
RA-04220	14F22D0023	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22D0023
RA-04220	14F22D0024	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22D0024
RA-04220	14F22D0110	(01)30801902193309(17)270331(10)14F22D0110
RA-04220	14F22D0217	(01)30801902193309(17)270430(10)14F22D0217
RA-04220	14F22D0291	(01)30801902193309(17)270430(10)14F22D0291
RA-04220	14S22D0218	(01)30801902193309(17)270430(10)14S22D0218
RA-04220	14F22E0016	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22E0016
RA-04220	14F22E0173	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22E0173
RA-04220	14F22E0215	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22E0215
RA-04220	14F22F0003	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22F0003
RA-04220	14F22F0062	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22F0062
RA-04220	14F22F0208	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22F0208
RA-04220	14F22F0209	(01)30801902193309(17)270531(10)14F22F0209
RA-04220	14F22F0210	(01)30801902193309(17)270630(10)14F22F0210
RA-04220	14F22F0212	(01)30801902193309(17)270630(10)14F22F0212
RA-04220	14F22F0335	(01)30801902193309(17)270630(10)14F22F0335
RA-04220	14F22F0336	(01)30801902193309(17)270630(10)14F22F0336
RA-04220	14F22G0297	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22G0297
RA-04220	14F22G0298	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22G0298
RA-04220	14F22G0325	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22G0325
RA-04220	14F22G0326	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22G0326
RA-04220	14F22H0078	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22H0078
RA-04220	14F22H0079	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22H0079
RA-04220	14F22H0250	(01)30801902193309(17)270731(10)14F22H0250
RA-04220	14F22J0078	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0078
RA-04220	14F22J0079	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0079
RA-04220	14F22J0080	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0080
RA-04220	14F22J0081	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0081
RA-04220	14F22J0082	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0082
RA-04220	14F22J0083	(01)30801902193309(17)270831(10)14F22J0083
RA-04220	14F22J0257	(01)30801902193309(17)270930(10)14F22J0257
RA-04220	14F22K0182	(01)30801902210631(17)270930(10)14F22K0182
RA-04220	14F22K0183	(01)30801902210631(17)270930(10)14F22K0183
RA-04220	14F22K0184	(01)30801902210631(17)270930(10)14F22K0184
RA-04220	14F22K0185	(01)30801902210631(17)270930(10)14F22K0185
RA-04220	14F22K0223	(01)30801902210631(17)271031(10)14F22K0223

Załącznik 2: Produkt w zakresie EIF-000556

Kod produktu	Nr partii	Unikatowy identyfikator produktu
RA-04220	14F22M0032	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0032
RA-04220	14F22M0033	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0033
RA-04220	14F22M0034	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0034
RA-04220	14F22M0035	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0035
RA-04220	14F22M0036	(01)30801902210631(17)271130(10)14F22M0036
RA-04220	14F22M0132	(01)30801902210631(17)271231(10)14F22M0132
RA-04220	14F23B0042	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0042
RA-04220	14F23B0142	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0142
RA-04220	14F23B0143	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0143
RA-04220	14F23B0144	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0144
RA-04220	14F23B0154	(01)30801902210631(17)280131(10)14F23B0154
RA-04220	14F23D0203	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0203
RA-04220	14F23D0204	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0204
RA-04220	14F23D0205	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0205
RA-04220	14F23D0206	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0206
RA-04220	14F23D0207	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23D0207
RA-04220	14F23E0093	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23E0093
RA-04220	14F23E0094	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23E0094
RA-04220	14F23E0210	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23E0210
RA-04220	14F23E0211	(01)30801902210631(17)280430(10)14F23E0211
RA-04220	14F23F0036	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0036
RA-04220	14F23F0037	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0037
RA-04220	14F23F0038	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0038
RA-04220	14F23F0252	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0252
RA-04220	14F23F0253	(01)30801902210631(17)280531(10)14F23F0253
RA-04220	14F23F0377	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23F0377
RA-04220	14F23F0378	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23F0378
RA-04220	14F23F0379	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23F0379
RA-04220	14F23G0147	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0147
RA-04220	14F23G0148	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0148
RA-04220	14F23G0149	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0149
RA-04220	14F23G0150	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0150
RA-04220	14F23G0151	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0151
RA-04220	14F23G0252	(01)30801902210631(17)280630(10)14F23G0252
RA-04220	14F23H0087	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0087
RA-04220	14F23H0088	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0088
RA-04220	14F23H0089	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0089
RA-04220	14F23H0090	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0090
RA-04220	14F23H0163	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0163
RA-04220	14F23H0253	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0253
RA-04220	14F23H0254	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0254
RA-04220	14F23H0255	(01)30801902210631(17)280731(10)14F23H0255
RA-04220	14F23J0031	(01)30801902210631(17)280831(10)14F23J0031
RA-04220	14F23J0032	(01)30801902210631(17)280831(10)14F23J0032
RA-04220	14F23J0137	(01)30801902210631(17)280831(10)14F23J0137
RA-04220	14F23J0138	(01)30801902210631(17)280831(10)14F23J0138
RA-04220	14F23J0276	(01)30801902210631(17)280930(10)14F23J0276
RA-04220	14F23J0277	(01)30801902210631(17)280930(10)14F23J0277
RA-04220-W	13F22E0142	(01)30801902193316(17)270430(10)13F22E0142
RA-04220-W	13F22H0417	(01)30801902193316(17)270831(10)13F22H0417

Załącznik 2: Produkt w zakresie EIF-000556

Kod produktu	Nr partii	Unikatowy identyfikator produktu
RA-04220-W	13F22J0586	(01)30801902193316(17)270930(10)13F22J0586
RA-04220-W	13F22M0442	(01)30801902193316(17)271231(10)13F22M0442
RA-04220-W	13F23C0015	(01)30801902193316(17)280331(10)13F23C0015
RA-04220-W	13F23J0017	(01)30801902193316(17)280930(10)13F23J0017
RA-04220-W	13F22F0124	(01)30801902202988(17)270531(10)13F22F0124
RA-04220-W	13F23B0363	(01)30801902202988(17)280131(10)13F23B0363
RA-04220-W	13F23H0010	(01)30801902202988(17)280731(10)13F23H0010
RA-04220-W	13F23J0013	(01)30801902202988(17)280831(10)13F23J0013
RA-04220-W	13F23K0001	(01)30801902202988(17)280930(10)13F23K0001

– koniec dokumentu –