

**PILNE: PISMA O KOREKCIE WYROBU MEDYCZNEGO**

6 grudnia 2021 r.

Szanowni Klienci firmy Abbott!

Otrzymujecie Państwo następujące trzy (3) pisma o działaniach korygujących. Firma Abbott pogrupowała problemy dotyczące aparatów Alinity m System, które mogą prowadzić do uzyskiwania nieprawidłowych wyników.

Pisma z działaniami korygującymi są następujące:

1. Działanie korygujące nr 1: (FA-AM-DEC2021-262) Wypadające naczynko reakcyjne (RV)
2. Działanie korygujące nr 2: (FA-AM-DEC2021-263) Procedura konserwacyjno-diagnostyczna nr 2303
3. Działanie korygujące nr 3: (FA-AM-DEC2021-264) Regulacja wysokości poprzeczki zacisku

W celu potwierdzenia otrzymania i zrozumienia trzech powyższych pism należy posłużyć się jednym wspólnym formularzem potwierdzenia klienta. Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza tak szybko, jako to jest możliwe.

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi pismami. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem działu Molecular Diagnostics firmy Abbott.