



## Pilna notatka bezpieczeństwa

# Korekta produktu

Wymagane podjęcie natychmiastowych działań

Data wydania 11 lipca 2019 r.

### Produkt

Nazwa produktu	Nr kat.	Nr partii	Data ważności	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (kod UDI)
MULTIGENT Lithium	8L25-30	71175Y600	31OCT2019	(01)003807400177712 (17)191031(10)71175Y600
		80362Y600	31JAN2020	(01)003807400177712 (17)200131(10)80362Y600
		80201Y600	31JAN2020	(01)003807400177712 (17)200131(10)80201Y600
		80533Y600	30JUN2020	(01)003807400177712 (17)200630(10)80533Y600
		80463Y600	30JUN2020	(01)003807400177712 (17)200630(10)80463Y600
		80424Y600	30JUN2020	(01)003807400177712 (17)200630(10)80424Y600
		80605Y600	30SEP2020	(01)003807400177712 (17)200930(10)80605Y600
		90208Y600	31JAN2021	(01)003807400177712 (17)210131(10)90208Y600

### Dotyczy

Szanowni Państwo!

Firma Abbott otrzymała załączoną pilną notatkę bezpieczeństwa od firmy Sentinel CH. S.p.A, wytwórcy odczynnika MULTIGENT Lithium. Patrz załączone pismo od firmy Sentinel.

### Wpływ na wyniki badań pacjenta

Prosimy zapoznać się z załączonym pismem od firmy Sentinel.

### Wymagane działania

- Prosimy zapoznać się z załączoną pilną notatką bezpieczeństwa od firmy Sentinel CH. S.p.A i wykonać wymagane działania.
- Należy wypełnić i odesłać formularz Potwierdzenia Klienta firmy Abbott.
- W przypadku przekazania produktu opisanego powyżej innym laboratoriom prosimy o poinformowanie tych placówek o korekcie produktu oraz o dostarczenie im kopii niniejszego pisma.
- Niniejsze pismo należy dołączyć do dokumentacji laboratorium.

---

**Kontakt**

W przypadku jakichkolwiek pytań ze strony Państwa laboratorium lub obsługiwanych przez Państwa placówek służby zdrowia dotyczących podanych informacji prosimy kontaktować się z przedstawicielem regionalnym firmy Abbott odpowiedzialnym za pracę Państwa laboratorium.

W razie urazu pacjenta lub użytkownika spowodowanego sytuacją opisaną w niniejszej korekcie produktu należy niezwłocznie zgłosić to zdarzenie przedstawicielowi Działu Serwisu.

---