

Nota bezpieczeństwa - pilna:

Monitory TCM5 FLEX/BASIC używane razem z monitorami EKG i ECG

Szanowni Państwo

Niniejsza nota bezpieczeństwa jest kontynuacją informacji przesłanej do Państwa w marcu 2018. Odnosi się do możliwych zakłóceń polegających na tym, że monitory TCM5 FLEX/BASIC mogą powodować interferencje w pomiarach EKG lub EEG, jednak tylko przy jednoczesnym pomiarze na tym samym pacjencie. Problem ten może dotyczyć również innych, wysoce wrażliwych urządzeń.

Jak informowaliśmy wcześniej, Radiometer pracuje nad rozwiązaniem, które wymagało przeprojektowanie systemu monitorowania TCM5.

Dotyczy produktów:

Monitory TCM5 FLEX/BASIC – wszystkie numery seryjne.

Stały środek zaradczy zapewniany przez Radiometer:

Radiometer informuje, że stałym środkiem zaradczym dla rozwiązania tego problemu jest wymiana systemu monitorowania TCM5 na przeprojektowane urządzenie.

Radiometer planuje dostarczać wymienione urządzenia począwszy od maja 2019 i zakończyć do końca 2019 roku. Kiedy przeprojektowany monitor TCM5 będzie gotowy i dostępny skontaktuje się z Państwem lokalny Przedstawiciel Handlowy.

Należy pamiętać, że krótkoterminowe środki zaradcze są nadal ważne, do momentu aż system monitorowania TCM5 nie zostanie zastąpiony.

Uwaga:

Jeśli nie jest Pan/Pani użytkownikiem końcowym produktu, którego dotyczy problem, prosimy o dystrybucję listu do właściwego użytkownika.

Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytania prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Handlowym Radiometer.

Z poważaniem
Radiometer