

**Notatka bezpieczeństwa (FA-2022-038) firmy Cheetah Medical (Baxter) dotycząca monitora Starling i części zamiennych (Starling Patient Cable, Starling Monitor i Starling Monitor with SPO2); kody produktów: CMASC10, CMMST5, CMMST5S**

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 21/09/2022 - 14:38

**Załącznik:**  [FSN\\_Cheetah Medical \(Baxter\)\\_2022\\_09\\_14.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa-2022-038-firmy-cheetah-medical-baxter-dotycz%C4%85ca-monitora-starling-i-cz%C4%99%C5%9Bci>

**Odnosińki**

[1]  
[https://urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Cheetah%20Medical%20%28Baxter%29\\_2022\\_09\\_14.pdf](https://urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Cheetah%20Medical%20%28Baxter%29_2022_09_14.pdf)